



Untersuchung von Trinkwasser aus Erwärmungsanlagen auf pathogene Keime

Mit unserer Analytik sorgen wir für Ihre Gesundheit!

Umfassende Dienstleistung

Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir Ihnen eine breites Dienstleistungsspektrum an. Wir erstellen einen Wassersicherheitsplan gemäß ÖNORM B 1921 und nehmen Proben nach EN ISO 19458:2006. Unser Labor untersucht dabei die Wasserproben auf mikrobiologische und chemisch/physikalische Parameter. Im Anschluss erhalten Sie einen Prüfbericht gemäß ÖNORM B 1921. Bei positivem Befund beraten wir Sie gerne und führen bei Bedarf eine Gefähr-



Akkreditierte Analytik von:

- Legionella pneumophila gemäß EN ISO 11731
- Pseudomonas aeruginosa gemäß EN ISO 16266
- Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C gemäß EN ISO 6222
- Coliforme Bakterien und E.coli gemäß EN ISO 9308-1
- Clostridium perfringens gemäß EN ISO 14189
- Enterokokken gemäß EN ISO 7899-2
- Diverse chemische Analysen für Trinkwasser

Alle Angaben ohne Gewähr. Dieses Dokument wurde von AGROLAB GROUP mit größter Sorgfalt erstellt. Wir übernehmen jedoch keine Haftung.

Kontakt:

Institut für Mineralölprodukte
und Umweltanalytik:
Aufeldgasse 37-39
3400 Klosterneuburg
+43 664 88907435
klosterneuburg@agrolab.at



dungsanalyse durch. Auch weiterführende Untersuchungen gehören zu unserem Angebot.

Nachsorge-Paket

Bei Grenzwertüberschreitungen unterstützen wir Sie bei der weiteren Vorgehensweise und führen nach der Sanierung Nachbeprobungen durch. Wir erstellen einen ausführlichen Analysebericht.